

受检单位名称	本溪龙新矿业有限公司																																																		
报告编号	LA/BG1005-009-2024																																																		
检验报告相关信息	LA/BG-1018-1/0-2019 辽宁省安全科学研究院 金属非金属地下矿山通风系统安全检验报告 报告编号：LA/BG1005-009-2024第 1 页 共 8 页 <table><tr><td>委托单位</td><td>名称</td><td colspan="2">本溪龙新矿业有限公司</td></tr><tr><td></td><td>地址</td><td colspan="2">本溪市南芬区思山岭村</td></tr><tr><td>联系人</td><td>代鑫</td><td>电 话</td><td>13842472332</td></tr><tr><td>系统名称</td><td>地下矿山通风系统</td><td>系统运行状态</td><td>适检</td></tr><tr><td>主要设备名称</td><td>矿井轴流通风机</td><td>主要设备型号</td><td>FKZ No23/132、 FCZ No38/2000（1）</td></tr><tr><td>检验地点</td><td>巷道内</td><td>系统形成日期</td><td>/</td></tr><tr><td>检验日期</td><td>2024 年 4 月 18、19 日</td><td>下次检验日期</td><td>2025 年 4 月 18 日</td></tr><tr><td>检验依据</td><td colspan="3">AQ 2013.1-2008 《金属非金属地下矿山通风技术规范通风系统》 AQ 2013.3-2008 《金属非金属地下矿山通风技术规范通风系统检测》 AQ 2013.5-2008 《金属非金属地下矿山通风技术规范通风系统鉴定指标》</td></tr><tr><td>存在问题 与建议</td><td colspan="3">/</td></tr><tr><td>检验结论</td><td colspan="3">依据 AQ 2013.1-2008 《金属非金属地下矿山通风技术规范通风系统》、AQ 2013.3-2008 《金属非金属地下矿山通风技术规范通风系统检测》、AQ 2013.5-2008 《金属非金属地下矿山通风技术规范通风系统鉴定指标》，对本溪龙新矿业有限公司地下矿山在用通风系统进行检验检测，综合判定该矿井通风系统鉴定指标合格。 (检验检测专用章) 签发日期：2024 年 9 月 15 日 </td></tr><tr><td>检验周期</td><td colspan="3">下次检验应于 2025 年 4 月 18 日前进行。如主通风设备发生新安装、大修、改造、重大自然灾害或通风系统发生较大变化时，应再次检验。 检验检测专用章 2010200117178 </td></tr><tr><td>备注</td><td colspan="3"></td></tr></table> 主检：李志刚 审核：姜海 批准：姜海			委托单位	名称	本溪龙新矿业有限公司			地址	本溪市南芬区思山岭村		联系人	代鑫	电 话	13842472332	系统名称	地下矿山通风系统	系统运行状态	适检	主要设备名称	矿井轴流通风机	主要设备型号	FKZ No23/132、 FCZ No38/2000（1）	检验地点	巷道内	系统形成日期	/	检验日期	2024 年 4 月 18、19 日	下次检验日期	2025 年 4 月 18 日	检验依据	AQ 2013.1-2008 《金属非金属地下矿山通风技术规范通风系统》 AQ 2013.3-2008 《金属非金属地下矿山通风技术规范通风系统检测》 AQ 2013.5-2008 《金属非金属地下矿山通风技术规范通风系统鉴定指标》			存在问题 与建议	/			检验结论	依据 AQ 2013.1-2008 《金属非金属地下矿山通风技术规范通风系统》、AQ 2013.3-2008 《金属非金属地下矿山通风技术规范通风系统检测》、AQ 2013.5-2008 《金属非金属地下矿山通风技术规范通风系统鉴定指标》，对本溪龙新矿业有限公司地下矿山在用通风系统进行检验检测，综合判定该矿井通风系统鉴定指标合格。 (检验检测专用章) 签发日期：2024 年 9 月 15 日			检验周期	下次检验应于 2025 年 4 月 18 日前进行。如主通风设备发生新安装、大修、改造、重大自然灾害或通风系统发生较大变化时，应再次检验。 检验检测专用章 2010200117178			备注			
委托单位	名称	本溪龙新矿业有限公司																																																	
	地址	本溪市南芬区思山岭村																																																	
联系人	代鑫	电 话	13842472332																																																
系统名称	地下矿山通风系统	系统运行状态	适检																																																
主要设备名称	矿井轴流通风机	主要设备型号	FKZ No23/132、 FCZ No38/2000（1）																																																
检验地点	巷道内	系统形成日期	/																																																
检验日期	2024 年 4 月 18、19 日	下次检验日期	2025 年 4 月 18 日																																																
检验依据	AQ 2013.1-2008 《金属非金属地下矿山通风技术规范通风系统》 AQ 2013.3-2008 《金属非金属地下矿山通风技术规范通风系统检测》 AQ 2013.5-2008 《金属非金属地下矿山通风技术规范通风系统鉴定指标》																																																		
存在问题 与建议	/																																																		
检验结论	依据 AQ 2013.1-2008 《金属非金属地下矿山通风技术规范通风系统》、AQ 2013.3-2008 《金属非金属地下矿山通风技术规范通风系统检测》、AQ 2013.5-2008 《金属非金属地下矿山通风技术规范通风系统鉴定指标》，对本溪龙新矿业有限公司地下矿山在用通风系统进行检验检测，综合判定该矿井通风系统鉴定指标合格。 (检验检测专用章) 签发日期：2024 年 9 月 15 日																																																		
检验周期	下次检验应于 2025 年 4 月 18 日前进行。如主通风设备发生新安装、大修、改造、重大自然灾害或通风系统发生较大变化时，应再次检验。 检验检测专用章 2010200117178																																																		
备注																																																			
检验人员	李克泰、李岐、李志刚																																																		
主检人	李志刚																																																		

审核人	关守安
现场检测照片	A photograph showing two workers standing in front of a large, complex industrial structure, likely a bridge or a large building under construction. The worker on the left is wearing a dark blue jacket, a white hard hat, and black boots. The worker on the right is wearing an orange jumpsuit, a white hard hat, and black boots. They are standing on a concrete surface. In the background, there are yellow and black striped safety barriers and a blue sign with Chinese text. A photograph showing a worker in a dark blue jacket, a white hard hat, and black boots, standing in a dark, wet tunnel. The worker is holding a flashlight and looking down at the ground. The tunnel walls are made of concrete and appear to be under construction or repair. The floor is wet and reflective.